



(Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)



LOKOSSA



REP.TOGO

HOUÉYOGBE


GRAND-POPO



DIRECTION GENERALE DE L'EAU
SITUATION DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES VILLAGEOISES DE BOPA
 (Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)

LEGENDE

- Forages (195)
- ▲ Bornes Fontaines (84)
- ▴ Rampe (9)
- ▲ Village
- Piste
- Route Bitumée
- Route non bitumée Secondaire
- Limite_commune





MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE DE L'EAU ET DES MINES

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU

SITUATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES DE COME

(Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)



Source : Service de l'Information sur l'Eau (juillet 2016)

**MINISTRE DE L'ENERGIE
DE L'EAU ET DES MINES**



DIRECTION GENERALE DE L'EAU

**SITUATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
VILLAGEOISES DE GRAND-POPO**

(Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)


LEGENDE

- Forages (9)
- ▲ Bornes Fontaines (75)
- ▲ Rampe (11)
- ▲ Village
- Piste
- Route Bitumée
- Limite_commune




DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU
SITUATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
VILLAGEOISES DE HOUEYOGBE

(Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)



LEGENDE

- Forages (67)
- Puits Modernes (1)
- ▲ Bornes Fontaines (107)
- Rampe (4)
- ▲ Village
- Piste
- Route Bitumée
- Route non bitumée Secondaire
- Limite_commune












MINISTRE DE L'ENERGIE DE L'EAU ET DES MINES

DIRECTION GENERALE DE L'EAU SITUATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES DE LOKOSSA

(Ouvrage réalisé au 31 décembre 2015)

LEGENDE

-  Forages (106)
 -  Puits Modernes (1)
 -  Bornes Fontaines (171)
 -  Rampe (6)
 -  Village
-
-  Piste
 -  Route Bitumée
 -  Route non bitumée Secondaire
 -  limite_commune

